

Форма по ОКУД	Код
	0306831
по ОКПО	00032520
	5133

ОАО "РЖД"
организация

Вяземская дистанция электроснабжения СП Московской дирекции по энергообеспечению структурного подразделения
Трансэнерго филиала ОАО «РЖД» (ЭЧ-24)
структурное подразделение

УТВЕРЖДАЮ: 
(подпись) И.о. начальника Вяземской
дистанции электроснабжения (ЭЧ-24)
(подпись) (должность)
Поздренков В.В.
(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Номер документа	Дата составления
3	19.02.2020

Основное средство (данные, оборудование)

ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

Инвентарный номер инв. № 30370/2798, сетевой №27981200000006040000

Местонахождение объекта Фаясовая Вкл/Дятьковск от 135км-185км

Комиссия в составе: заместителя начальника по энергетике Вяземской дистанции электроснабжения (ЭЧ-24) - Р.П. Корнеева; инженера ПТО Вяземской дистанции электроснабжения (ЭЧ-24) - С.П. Терешенкова; начальника района электроснабжения Вязьма (ЭЧС-60) - А.А. Филатова.

произвела осмотр объектов (указать наименование) и отметила следующее:

I. Общие сведения по объекту ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ВЛ-10 кВ фидер №6 ст. Фаясовая

Год постройки 1975г

Этажность, общая высота, площадь, протяженность и др.

II. Подробное описание конструкций (с указанием материала) и технического состояния объекта (основания, фундаменты, стены, колонны, перекрытия и др.)

"линия электропередачи". ВЛ-10 кВ: провода воздушной линии электропередачи марки АС, разьединитель

III. Выводы и предложения по проведению ремонта с перечислением состава работ: в целях обеспечения надежного электроснабжения потребителей и обеспечения эксплуатации воздушной линии электропередачи в целом требуется выполнить первоочередной капитальный ремонт устройств воздушной линии электропередачи: замену проводов воздушной линии электропередачи с выносом на отдельно стоящие опоры, замену разьединителя

№ п/п	Наименование изделия, узла, агрегата, конструкции, подлежащего ремонту	Наименование деталей, элементов	Наименование работ по устранению дефектов	Формула подсчета	Единица измерения	Количество, объем	Дефект (степень износа)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ инв. № 30370/2798, сетевой №27981200000006040000	Провод АС-35	замена		км/пр	10,2	80%	
		Разьединитель на ВЛ-10кВ, и конструкции под разьединитель	замена		шт.	1	81%	

Комиссия:

ЭЧВП-24
(должность)

(подпись)

Корнеев Р.П.
(расшифровка подписи)

ЭЧТС-24
(должность)

(подпись)

Терешенков С.П.
(расшифровка подписи)

ЭЧС-60
(должность)

(подпись)

Филатов А.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

ЭЧТС-24
(должность)

(подпись)

Терешенков С.П.
(расшифровка подписи)