

Форма по ОКУД	Код 0306005
по ОКПО	00083262
БЕ	9986

ОАО "РЖД"

организация

Вяземской дистанции электроснабжения (ЭЧ-24) Московской дирекции по энергообеспечению
структурного подразделения Трансэнерго филиала ОАО «РЖД»

структурное подразделение

УТВЕРЖДАЮ: Начальник Вяземской дистанции
электроснабжения (ЭЧ-24)
Московской дирекции по
энергообеспечению
структурного подразделения
Трансэнерго филиала ОАО «РЖД»



(должность)

Поздренков В.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Номер документа	Дата составления
1	19.12.2023

Основное средство (здание, оборудование)

КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

Инвентарный номер №30216/2798, сетевой №27981200000005560000

Местонахождение объекта Вязьма ЭЧС-55

Комиссия в составе: заместителя начальника по энергетике Вяземской дистанции электроснабжения (ЭЧ-24) - Р.П. Корнеева; инженера ПТО Вяземской дистанции электроснабжения (ЭЧ-24) - С.П. Терешенкова; начальника района электроснабжения Вязьма (ЭЧС-55) - А.Н. Щукина.

произвела осмотр объектов (указать наименование) и отметила следующее:

I. Общие сведения по объекту Кабельная линия электропередачи 10 кВ от ЦРП Вязьма-1 фидер 1005 до опоры №1

Год постройки 1981г

Этажность, общая высота, площадь, протяженность и др.

II. Подробное описание конструкций (с указанием материала) и технического состояния объекта (основания, фундаменты, стены, колонны, перекрытия и др.)

Кабельная линия электропередачи 10 кВ от ЦРП Вязьма-1 фидер 1005 до опоры №1, кабельные линии состыкованы муфтами из разных кабелей.

Техническое состояние объекта характеризуется не удовлетворительное.

III. Выводы и предложения по проведению ремонта с перечислением состава работ:

требуется выполнить первоочередной капитальный ремонт с заменой кабельной линии электропередачи 10 кВ от ЦРП Вязьма-1 фидер 1005 до опоры №1 с выносом кабельной линии электропередачи 10 кВ из зоны жилой застройки.

№ п/п	Наименование изделия, узла, агрегата, конструкции, подлежащего ремонту	Наименование деталей, элементов	Наименование работ по устранению дефектов	Формула подсчета	Единица измерения	Количество, объем	Дефект (степень износа)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ инв. №30216/2798, сетевой №27981200000005560000	Кабельная линия электропередачи 10 кВ от ЦРП Вязьма-1 фидер 1005 до опоры №1	замена		м	683	80%	

Комиссия:

ЭЧП-24

(должность)

ЭЧТС-24

(должность)

ЭЧС-55

(должность)

Исполнитель:

ЭЧТС-24

(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Корнеев Р.П.

(расшифровка подписи)

Терешенков С.П.

(расшифровка подписи)

Щукин А.Н.

(расшифровка подписи)

Терешенков С.П.

(расшифровка подписи)